

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством, а также сохраните его для возможного обращения в будущем.

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за использование данного изделия. В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Внимательно прочтите Главу 1 «Меры безопасности».

(Технические характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления).

Глава 1: Меры безопасности

1. Перед очисткой, сборкой или разборкой данного изделия отключите источник питания.
2. Храните изделие в недоступном для детей месте.
3. Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с нарушением физических, сенсорных или умственных способностей, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и получили соответствующие инструкции по применению устройства от лица, ответственного за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть с устройством.
4. При отключении источника питания или замене комплектующих сначала отключите устройство.
5. При нарезании продуктов питания используйте толкатели для продуктов малого и большого размера. Не используйте устройство, если эти детали отсутствуют или повреждены.
6. Если шнур питания поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен производителем, службой технического обслуживания или специалистами из аналогичных подразделений.
7. Риск получения травмы! Будьте предельно осторожны при очистке и перемещении лезвий.
8. Опасность поражения электрическим током! Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. При обнаружении неисправности изделие подлежит ремонту квалифицированным сервисным персоналом.
9. Внимание! При очистке не ставьте устройство в воду, просто протрите его влажным полотенцем. Перед очисткой дайте устройству остыть.
10. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на изделии, соответствует напряжению вашего источника питания (относится только к питанию переменного тока).
11. Не допускайте повреждения шнура питания. Не сжимайте и не сгибайте шнур и не допускайте его контакта с острыми предметами, держите его на расстоянии от источников тепла и возгорания, а также от лезвий.
12. Шнур питания должен быть уложен ровно, его натяжение может привести к повреждению и неисправности изделия.
13. При использовании дополнительных розеток (удлинителей шнура питания) оборудование должно соответствовать напряжению питания изделия. Не используйте универсальную розетку для нескольких устройств одновременно.
14. Не используйте изделие на мокрой поверхности, не прикасайтесь к изделию и вилке шнура питания мокрыми руками.
15. Не разбирайте внутреннюю часть изделия самостоятельно, не допускайте попадания посторонних предметов и не вставляйте ничего во внутреннюю часть изделия, это может привести к неисправностям и повреждениям.
16. Используйте только оригинальные комплектующие от производителя. При обнаружении неисправности не используйте комплектующие других производителей, в этом случае компания не будет нести ответственность, и такие отказы и повреждения не предусмотрены условиями гарантии.
17. Не используйте устройство на неровной, мокрой или неустойчивой к тепловому воздействию поверхности во избежание повреждений и отказов.
18. Не устанавливайте изделие непосредственно на огонь, а также вблизи источников тепла и возгорания, в противном случае изделие будет повреждено или будет работать неправильно, и даже может представлять угрозу.
19. Не оставляйте шнур питания в розетке, если устройство не используется. Необходимо отключить вилку от розетки после использования, перед очисткой и техническим обслуживанием.


20. Когда вилка вставлена в розетку, она должна быть вставлена полностью, в противном случае некачественный контакт приведет к перегреву и перегоранию комплектующих.
21. Компания не несет ответственность за любые неисправности, вызванные ненадлежащим применением данного изделия и несоблюдением требований настоящего руководства, такие неисправности и повреждения не предусмотрены условиями гарантии.
22. Ни в коем случае не оставляйте работающее устройство без присмотра.
23. Если устройство работает в течение длительного времени, либо при слишком высокой температуре окружающей среды, что может привести к перегреву двигателя, немедленно отключите питание, остановите устройство на полчаса и более, и перезапустите устройство, когда двигатель остынет.
24. Во избежание получения травм и повреждения изделия во время работы держите руки, волосы, одежду и посуду на расстоянии от лезвий.
25. В случае возгорания любой части изделия не тушите пожар водой. Чтобы потушить пожар, отключите питание и накройте горящую деталь влажной тканью.
26. Храните пластиковые упаковочные пакеты в подходящем недоступном для детей месте: пакеты могут стать причиной удушья.
27. Не погружайте корпус из алюминиевого сплава и шнур питания ни в какую жидкость.

Не используйте изделие в следующих случаях:

28. Если изделие или шнур питания повреждены.
29. Если изделие случайно упало, что привело к повреждению или неправильной работе.

При возникновении любой из вышеперечисленных ситуаций отправьте изделие производителю для проведения послепродажного обслуживания; используйте только оригинальные комплектующие.

Глава 2: Комплектующие и функции




Комплектующие			
1	Большой толкатель	9	Нож для нарезки кубиком и соломкой
2	Малый толкатель	10	Диск для шинковки (под каждым лезвием 4 проставки, добавление или удаление регулирует толщину нарезки)
3	Крышка из алюминиевого сплава	11	Диск для терки (под каждым лезвием 1 проставка, несъемная)
4	Пружинная защелка	12	Приводной узел для шинковки, терки и толкателя
5	Корпус из алюминиевого сплава	13	Сетка для нарезки соломкой
6	Водонепроницаемый выключатель	14	Набор ножей для терки (3мм)
7	Держатель сетки для нарезки кубиками/соломкой	15	Очиститель сетки для нарезки кубиками
8	Сетка для нарезки кубиками		

Перед использованием ознакомьтесь с функциями основных компонентов:

- Большой толкатель:** для подачи длинных и тонких продуктов в загрузочное отверстие для шинковки, терки или нарезки кубиками.
- Малый толкатель:** для подачи толстых или нестандартных продуктов в загрузочное отверстие для шинковки, терки или нарезки кубиками.
- Алюминиевая крышка:** с правой стороны крышки расположен предохранительный фиксатор. Устройство будет работать только при правильно установленной крышке на корпус.
- Пружинная защелка:** надежно фиксирует крышку на корпусе, предотвращая ее срыв во время работы.
- Алюминиевый корпус:** основная часть устройства.
- Влагозащитный выключатель:** включение/выключение питания.
- Держатель сетки для нарезки кубиками/соломкой:** узел для фиксации сетки для кубиков/соломки.
- Сетка для нарезки кубиками:** нарезает толстые ломтики продуктов на кубики.
- Нож для нарезки кубиками и соломкой:** нарезает продукты, предназначенные для кубиков/соломки, на толстые ломтики и направляет их в соответствующую сетку.
- Диск для шинковки (с проставками):** устанавливается на вал двигателя, нарезает продукты ломтиками. Толщина регулируется количеством проставок (0-4 шт.) под каждым лезвием.
- Диск для терки:** устанавливается на вал двигателя, натирает продукты.
- Приводной узел для шинковки, терки и толкателя:** при использовании функций терки и шинковки приводной вал вращает диски и проталкивает обработанные продукты к выходному отверстию.
- Сетка для нарезки соломкой:** нарезает продукты соломкой, например, для картофеля фри.
- Набор ножей для терки (3мм):** стандартная терка имеет ножи для нарезки 2мм. Этот набор заменяет их для нарезки шириной 3мм.
- Очиститель сетки для нарезки кубиками:** для удаления остатков пищи из сетки.

Глава 3: Способ применения

1. Нарезка кубиками



(1) Как показано на Рис. 1, установите сетку для кубиков на держатель, а затем поместите их вместе в корпус.

(2) Как показано на Рис. 3, наденьте алюминиевую крышку на корпус и закрепите пружинные защелки.

(3) Согласно Рис. 4, вставьте малый и большой толкатели в отверстие, как показано на Рис. 5.


(4) Очистите продукты. Если продукт слишком велик для отверстия, предварительно нарежьте его ножом до подходящего размера.

(5) Подключите вилку устройства к розетке ~120В/60Гц, нажмите выключатель для запуска и убедитесь, что устройство работает плавно. При наличии аномалий остановите устройство для проверки. Если все в порядке, можно использовать для нарезки кубиками.

(6) Поместите подготовленные продукты в отверстие, используя комбинацию толкателей, слегка надавливайте на продукты. Продукты будут обработаны вращающимся ножом и сеткой, и выпадут из выходного отверстия. Если продукт длинный и проходит через центральное отверстие малого толкателя, поместите малый толкатель в отверстие, пропустите продукт через его центральное отверстие и слегка надавите большим толкателем. Это уменьшит вибрацию продукта и улучшит качество нарезки.

(7) После нарезки нажмите выключатель, чтобы выключить устройство. После полной остановки отключите сетевой шнур, снимите аксессуары и очистите устройство и аксессуары в последовательности с Рис. 4 по Рис. 1.


2. Нарезка соломкой:



- (1) Как показано на Рис. 1, установите сетку для соломки на держатель, а затем поместите их вместе в корпус.
- (2) Как показано на Рис. 3, наденьте алюминиевую крышку на корпус и закрепите пружинные защелки.
- (3) Согласно Рис. 4, вставьте малый и большой толкатели в отверстие, как показано на Рис. 5.
- (4) Очистите продукты. Если продукт слишком велик для отверстия, предварительно нарежьте его ножом до подходящего размера.
- (5) Подключите вилку устройства к розетке ~120В/60Гц, нажмите выключатель для запуска и убедитесь, что устройство работает плавно. При наличии аномалий остановите устройство для проверки. Если все в порядке, можно использовать для нарезки соложкой.
- (6) Поместите подготовленные продукты в отверстие, используя комбинацию толкателей, слегка надавливайте на продукты. Продукты будут обработаны вращающимся ножом и сеткой, и выпадут из выходного отверстия. Если продукт длинный, нарежьте его на длинные полосы по длине отверстия, уложите горизонтально и слегка надавите толкателями. Это позволит получить более длинную соломку и улучшить качество нарезки.
- (7) После нарезки нажмите выключатель, чтобы выключить устройство. После полной остановки отключите сетевой шнур, снимите аксессуары и очистите устройство и аксессуары в последовательности с Рис. 4 по Рис. 1.

3. Шинковка (нарезка ломтиками):

Примеры продуктов	Банан	Огурец	Тыква	Морковь	Редис
Эталонная толщина	3~5 мм	2~4 мм	2~5 мм	1~3 мм	1~5 мм
Используемый разделитель	2~4 шт.	1~3 шт.	1~4 шт.	0~2 шт.	0~4 шт.
Примеры продуктов	Баклажан	Картофель	Киви	Таро	Лимон
Эталонная толщина	3~5 мм	1~5 мм	2~3 мм	1~3 мм	2~5 мм
Используемый разделитель	2~4 шт.	0~4 шт.	1~2 шт.	0~2 шт.	1~4 шт.




- (1) Установите приводной узел для шинковки, терки и толкателя на вал двигателя согласно Рис. 1.
- (2) Согласно Рис. 2, установите диск для шинковки на приводной вал.
- (3) Наденьте алюминиевую крышку на корпус согласно Рис. 3 и закрепите пружинные защелки.
- (4) Согласно Рис. 4, вставьте малый и большой толкатели в отверстие, как показано на Рис. 5.
- (5) Очистите продукты. Если продукт слишком велик для отверстия, предварительно нарежьте его ножом до подходящего размера.
- (6) Подключите вилку устройства к розетке ~120В/60Гц, нажмите выключатель для запуска и убедитесь, что устройство работает плавно. При наличии аномалий остановите устройство для проверки. Если все в порядке, можно использовать для шинковки.
- (7) Поместите подготовленные продукты в отверстие, используя комбинацию толкателей, слегка надавливайте на продукты. Продукты будут обработаны вращающимся диском и выпадут

из выходного отверстия. Если продукт длинный и проходит через центральное отверстие малого толкателя, поместите малый толкатель в отверстие, пропустите продукт через его центральное отверстие и слегка надавите большим толкателем. Это уменьшит вибрацию продукта и улучшит качество шинковки.

(8) После шинковки нажмите выключатель, чтобы выключить устройство. После полной остановки отключите сетевой шнур, снимите аксессуары и очистите устройство и аксессуары в последовательности с Рис. 5 по Рис. 1.

4. Терка (натирание):



(1) Установите приводной узел для шинковки, терки и толкателя на вал двигателя согласно Рис. 1.

(2) Согласно Рис. 2, установите диск для терки на приводной вал.

(3) Наденьте алюминиевую крышку на корпус согласно Рис. 3 и закрепите пружинные защелки.

(4) Согласно Рис. 4, вставьте малый и большой толкатели в отверстие крышки, как показано на Рис. 5.


(5) Очистите продукты. Если продукт слишком велик для отверстия, предварительно нарежьте его ножом до подходящего размера.

(6) Подключите вилку устройства к розетке ~120В/60Гц, нажмите выключатель для запуска и убедитесь, что устройство работает плавно. При наличии аномалий остановите устройство для проверки. Если все в порядке, можно использовать для терки.

(7) Поместите подготовленные продукты в отверстие, используя комбинацию толкателей, слегка надавливайте на продукты. Продукты будут обработаны вращающимся диском и выпадут из выходного отверстия. Если продукт длинный и проходит через центральное отверстие малого толкателя, поместите малый толкатель в отверстие, пропустите продукт через его центральное отверстие и слегка надавите большим толкателем. Это уменьшит вибрацию продукта и улучшит качество терки.

(8) После терки нажмите выключатель, чтобы выключить устройство. После полной остановки отключите сетевой шнур, снимите аксессуары и очистите устройство и аксессуары в последовательности с Рис. 5 по Рис. 1.

5. Использование проставок для шинковки и набора ножей для терки (3мм)




(1) Использование проставок для диска шинковки:

- Рис. 1: добавьте по 4 проставки под каждое лезвие, затем затяните 4 винта как на Рис. 6 -> толщина нарезки ~5мм.
- Рис. 2: добавьте по 3 проставки под каждое лезвие, затем затяните 4 винта -> толщина нарезки ~4мм.
- Рис. 3: добавьте по 2 проставки под каждое лезвие, затем затяните 4 винта -> толщина нарезки ~3мм.
- Рис. 4: добавьте по 1 проставке под каждое лезвие, затем затяните 4 винта -> толщина нарезки ~2мм.
- Рис. 5: без проставок под лезвиями, затем затяните 4 винта -> толщина нарезки ~1мм.

(2) Использование набора ножей для терки (3мм): снимите стандартный набор ножей (2мм) с диска терки согласно Рис. 7, замените его на набор ножей (3мм) согласно Рис. 8, затем затяните 4 винта как на Рис. 9. Ширина натираемых продуктов изменится с 2мм на 3мм.

Внимание! Правильное направление установки проставок для шинковки:




При установке проставок обращайте внимание на их направление (как показано на левом рисунке), чтобы они соответствовали форме рамки для установки лезвий.

Предупреждение!


Все лезвия очень острые. Соблюдайте осторожность при разборке и использовании, берегите руки! Пожалуйста, не нарежьте замороженные или очень твердые продукты!

Глава 4: Обслуживание и уход


1. Поверхности, контактирующие с пищей, должны содержаться в чистоте.
2. Перед очисткой отключите вилку из розетки и дайте устройству остыть. Корпус устройства нельзя погружать в воду. Не протирайте влажной тканью отверстие штока выключателя и сам выключатель.
3. Не используйте стальную вату, а также любые химические или абразивные чистящие средства для очистки изделия.
4. После использования протирайте устройство мягкой и чистой тканью.
5. Храните изделие в прохладном, сухом и чистом месте, подальше от детей и домашних животных.
6. Сохраните упаковку. Если изделие не используется длительное время, его можно хранить в оригинальной упаковке.
7. Все лезвия очень острые. Соблюдайте осторожность при разборке и очистке, берегите руки!
8. Как показано на рисунке ниже, используйте специальный очиститель, с усилием прижимая его к лезвиям сетки для кубиков, чтобы удалить остатки пищи.



9. Аксессуары, показанные ниже, можно помещать в раковину и промывать водой напрямую.




10. При очистке основного блока обратите внимание на моменты, показанные на рисунке ниже; после ополаскивания внутренней части протрите внешнюю стенку чистой тряпкой.



Глава 5: Параметры продукта

Параметр	Значение
Модель	CP-FP817
Номинальное напряжение	220В~/50Гц
Номинальная мощность	200Вт
Скорость двигателя	140 об/мин
Вес нетто	6.8 кг
Размеры изделия	251мм x 247мм x 387мм

Глава 6: Схематическая диаграмма



Глава 7: Анализ неисправностей


Неисправность	Анализ	Решение
Устройство не работает	1. Отсутствует питание. 2. Алюминиевая крышка установлена неправильно.	1. Проверьте, подключено ли питание. 2. Проверьте, правильно ли установлена алюминиевая крышка.
Устройство внезапно прекращает работу	Устройство работает в течение длительного времени, либо температура окружающей среды слишком высокая, что приводит к перегреву двигателя и остановке защиты термостата двигателя.	Отключите питание на полчаса и более, дайте двигателю остыть и перезапустите устройство.

Примечания: выше приведены методики диагностики и решения наиболее часто встречающихся неисправностей. Если обнаружены другие неисправности, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания, не пытайтесь разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно.

Глава 8: Перечень деталей и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами

Наименование детали	Материал	Стандарт	Испытание
Втулка вала двигателя	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Толкатель	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Большой толкатель	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Малый толкатель	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Диск из нержавеющей стали для шинкования	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Диск из нержавеющей стали для нарезки ломтиками	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован

Ручка для затяжки	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Верхний кожух комплекта ножей для шинкования (2 мм)	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Верхний кожух комплекта ножей для шинкования (3 мм)	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Нижний кожух комплекта ножей для шинкования	АБС-пластик	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Решетка для нарезки кубиком	АБС-пластик + нержавеющая сталь 420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Нож для нарезки соломкой	АБС-пластик + нержавеющая сталь 420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	Квалифицирован
Корпус	Алюминиевый сплав	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	Квалифицирован
Верхний кожух	Алюминиевый сплав	GB4806.1-2016 GB4806.10-2016	Квалифицирован
Лезвие для нарезки ломтиками	Нержавеющая сталь 420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Дополнительное лезвие для шинкования	Нержавеющая сталь 420	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Нож для нарезки кубиком и соломкой	Нержавеющая сталь 420 + алюминиевый сплав	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Держатель ножа для нарезки кубиком и соломкой	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Разделитель для нарезки ломтиками	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Палец комплекта ножей для шинкования	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Установочная втулка вала	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Ручка ножа для нарезки кубиком и соломкой	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Стяжные болты	Нержавеющая сталь 316	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Вал двигателя	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Винт из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь 304	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован
Гайка М4 с кольцевой вставкой	Медь	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016	Квалифицирован



Глава 9: Контрольный перечень по защите окружающей среды

В данной форме используется Декларация о содержании опасных веществ в кухонных приборах (многофункциональный кухонный комбайн)

В соответствии с Требованиями к маркировке об ограниченном использовании опасных веществ в электрических и электронных изделиях

В следующей части GB/T26572-2011 (также известной как Китайская Директива по ограничению содержания опасных веществ, версия 2.0) перечислены опасные вещества и их возможное содержание в данном изделии.

Данная форма составлена по правилам SJ/T11364.

О: означает, что содержание данного опасного вещества во всех однородных материалах детали не превышает требований к предельному содержанию, указанных в GB/T26572. Содержание опасного вещества в деталях, отмеченных знаком «X» в приведенной выше таблице, превышает данные требования, так как в отрасли не существует альтернативной зрелой технологии.



Период экологически безопасного использования

Знак, промаркированный на изделии, обозначает, что срок его экологически безопасного использования составляет 10 лет.

Срок экологически безопасного использования электрических и электронных изделий обозначает, что токсичные или вредные вещества или элементы, содержащиеся в электрической или электронной продукции, не вытекут наружу и их состояние не будет подвержено внезапным изменениям, соответственно, пользователями электрических и электронных изделий не будет нанесен вред при использовании таких изделий. Предел времени, по истечении которого может произойти серьезное загрязнение или быть нанесен серьезный ущерб здоровью и имуществу человека.

В течение периода экологически безопасного использования используйте данное изделие в соответствии с руководством по эксплуатации.

Предположительное объяснение Норм управления переработкой и утилизацией отработавших электрических и электронных изделий: в целях оптимальной защиты окружающей среды, когда пользователю больше не нужно данное изделие, либо срок службы изделия истек, просим вас соблюдать применимые национальные законы и нормы переработки и утилизации отработавших электронных изделий и передать их местным производителям, обладающим признанной на национальном уровне квалификацией на переработку.

Контрольный перечень по защите окружающей среды						
Согласно Закону об управлении использованием опасных веществ в электрических и электронных изделиях Китайской Народной Республики, ниже приведен перечень наименований опасных веществ или элементов, которые могут содержаться в электрических или электронных изделиях:						
Наименование детали	Токсичные и опасные вещества или элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полиброминированные дифенилы (ПБД)	Полиброминированные дифениловые эфиры (ПБДЭ)
Пластиковая деталь	O	O	O	O	O	O
Аппаратное обеспечение	O	O	O	O	O	O
Плата питания	X	O	O	O	O	O
Выключатель	O	O	O	O	O	O

Внутренний шнур	○	○	○	○	○	○
Полихлоридбифи миновая плата — пайка	Х	○	○	○	○	○
Винт	○	○	○	○	○	○
Резина	○	○	○	○	○	○
Узел двигателя	Х	○	○	○	○	○

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На профессиональную технику торговой марки CRAZY PAN



Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Товар отпустил
(фамилия продавца)

Претензий по внешнему виду
и комплектности не имею

(подпись клиента)

М.П.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей. Гарантийные обязательства не распространяются также на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта. Гарантийные обязательства не распространяются на те случаи, когда быстро изнашивающиеся детали, такие как предохранители, термодатчики, различного рода уплотнения, обшивка камеры сгорания или разрядники, термопары (и другие подобные) выходят из строя вследствие естественного износа. Срок гарантии - 12 месяцев с момента продажи, 3 месяца - на ТЭНы.

Сервисный центр ООО «Шеф Тайм», Москва, Рябиновая, д. 37с1, тел.+7(926) 850-90-76

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На профессиональную технику торговой марки CRAZY PAN



Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Товар отпустил
(фамилия продавца)

Претензий по внешнему виду
и комплектности не имею

(подпись клиента)

М.П.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей. Гарантийные обязательства не распространяются также на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта. Гарантийные обязательства не распространяются на те случаи, когда быстро изнашивающиеся детали, такие как предохранители, термодатчики, различного рода уплотнения, обшивка камеры сгорания или разрядники, термопары (и другие подобные) выходят из строя вследствие естественного износа. Срок гарантии - 12 месяцев с момента продажи, 3 месяца - на ТЭНы.

Сервисный центр ООО «Шеф Тайм», Москва, Рябиновая, д. 37с1, тел.+7(926) 850-90-76